OFÍCIO PMPS nº 331/2023

P.A-e nº 13167/2023 – Requerimento nº 131/2023

Assunto: Sobre Estádio Municipal de futebol Jose Eugênio Pereira.

Pilar do Sul, 10 de novembro de 2023.

Em atendimento ao **Requerimento nº 131/2023** em epigrafe, acerca da solicitação referenciada, vem encaminhar as informações prestada pela Secretaria responsável.

Era o que tínhamos a informar, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e consideração.

Alertamos, por fim, que a Câmara Municipal, bem como seus funcionários e vereadores, são responsáveis pelo recebimento de documentos/dados e informações, bem como, pela divulgação e reprodução de informações e dados pessoais nos termos da legislação vigente, especificamente, quanto a LGPD – Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

(assina digitalmente)

MARCO AURÉLIO SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO.
SR. **ELI DE GÓIS VIEIRA JÚNIOR**
DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL – SP

Assinado por 1 pessoa: MARCO AURELIO SOARES
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/ED4E6CFE7E6D4203BD3414578D07DBD0

PREFEITURA DE PILAR DO SUL
RUA TEN ALMEIDA
PILAR DO SUL - CEP - 18.185-000
(15) 3278-9700

CÓDIGO DE ACESSO
ED4E6CFE7E6D4203BD3414578D07DBD0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: MARCO AURELIO SOARES em 13/11/2023 14:54:36
CPF:***.***-.378-54
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://pilardosul.flowdocs.com.br:2096/public/assinaturas/ED4E6CFE7E6D4203BD3414578D07DBD0

De: DEFESA CIVIL
Enviado por: OVIDIO JOSÉ DE GOES (ovidio.goes)
Para: TOPOGRAFIA
Data: 27 de outubro de 2023 às 16:18

Prezado.

Estive ja no local ja anteriormente e fiz um delineamentop de faixa por motivo que teria um evento no local.

E posteriormente seria feito os reparas nescessarios, o que nao foi executado.

E hoje dia 27 de outubro de 2023, volto ao local para novamente delinear com cones e faixas em 50% da arquibancada.

E vislumbro novamente o mesmo problema, nao ha risco iminente por hora, mas que carece urgencia de reparos, pois a infiltraçao de agua de chuvas continua a broquear a base de sustentaçao.

A mureta esta com envergadura lateral, a viga baldreme esta por hora intacta, mas e nitido a saida de agua e terra por debaixo da mesma.

Arquivo(s) não unificado(s)

campo 6.jpg
campo 5.jpg
campo 8.jpg
campo1.jpg
campo.jpg
campo2.jpg
campo4.jpg
campo7.jpg
campo3.jpg

ELA

P.C.C.
ELE

ELA
ELE