



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Plenário Vereador Orlando Estevam de Oliveira

Rua Cel. Moraes Cunha, 457, Centro, CEP: 18.185-000
Telefone: (15)3278-1354/2388 | email: cmpilardosul@hotmail.com | www.camarapilardosul.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº147/2025

Os vereadores que este subscrevem nos termos do artigo 290 do Regimento Interno:

Indicamos ao Senhor Prefeito para que, junto à Secretaria competente, Solicitação de Reforma, Limpeza, Revitalização e Pintura da Estátua do Cristo Redentor (Ayub 2).

JUSTIFICATIVA

Senhor Prefeito, por meio desta, solicitar a execução de serviços de reforma, limpeza, revitalização e pintura da Estátua do Cristo Redentor, localizada na região do Ayub 2, no nosso município.

A referida estátua, um importante símbolo de fé e turismo para Pilar do Sul, encontra-se em péssimas condições, necessitando urgentemente de reparos. Além de evidentes sinais de desgaste do tempo, a estrutura foi alvo de pichações, o que prejudica não apenas a imagem do monumento, mas também a percepção de nossa cidade por moradores e turistas.

Diante disso, solicitamos que sejam tomadas as providências para a recuperação da estátua, realizando os serviços de limpeza, revitalização da pintura e a remoção das pichações, garantindo assim a preservação deste importante patrimônio cultural e turístico. Acreditamos que a recuperação da Estátua do Cristo Redentor contribuirá para a valorização da nossa cidade e fortalecerá ainda mais a imagem positiva que temos perante os visitantes.

Contamos com a colaboração da Prefeitura Municipal para a execução dessa importante obra, que é de grande relevância para todos os cidadãos e para o turismo de Pilar do Sul.

Atenciosamente

Sala das Sessões, 31 de março de 2025.

assinado eletronicamente
LUIZ ANTONIO BRISOLA
Vereador-PSDB

assinado eletronicamente
JOÃO ANTONIO BRISOLA
Vereador-UNIÃO