



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 059/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0804/2020


Pilar do Sul, 20 fevereiro de 2020.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 001/2020, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo, acerca de serviço de recapeamento asfáltico no Bairro Jardim Bonanza.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.


Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.


MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL - SP





PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

PROTOCOLO: 0804/ 2020

ASSUNTO: REQUERIMENTO Nº. 01/2020

REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

A secretária de Obras, Infraestrutura e Urbanismo, vem através deste informar:

1) Há previsão para que seja realizado serviços de recapeamento asfáltico na Rua Sadao Maeda, no bairro Jardim Bonanza?

R: Está na programação de serviços, pois terá que refazer base, no momento estamos quantificando os materiais necessários para a execução e solicitar a Secretaria de Finanças a dotação para a execução dos serviços.

2) Se sim? Solicito cronograma

R: Respondido

3) Senão? Por quais motivos?

R: Respondido

4) Há previsão para que seja realizado serviços de tapa buracos/erosões (fotos em anexo) que surgiram na rua Sebastião Francelino, no bairro Jardim Campestre II?

R: Já foi comprado a tubulação de concreto armado (conforme fotos em anexo) para a execução dos serviços, tendo visto que houve amassamento da tubulação metálica existente devido a corrosão do tubo. Estamos esperando a contratação de escavadeira hidráulica para a colocação dos tubos pela equipe da secretaria do desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (Sedruma).

Assim que iniciar os serviços vossa senhoria será informado.

5) Se sim, solicito cronograma?


R: Respondido

6) Se não, por quais motivos?

R: Respondido

Att,

Pilar do Sul, 19 de Fevereiro de 2020.



PEDRO BALDUÍNO DE OLIVEIRA.
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRA. E URBANISMO.

