



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Plenário Vereador Orlando Estevam de Oliveira

Rua Cel. Moraes Cunha, 457, Centro, CEP: 18.185-000
Telefone: (15)3278-1354/2388 | email: cmpilardosul@hotmail.com | www.camarapilardosul.sp.gov.br



INDICAÇÃO Nº 38/2024

A vereadora que este subscreve nos termos do artigo 290 do Regimento Interno:

Indica ao Senhor Prefeito para que, junto à Secretaria competente, realize um estudo para solucionar o problema de acúmulo de água na sarjeta da Rua Diógenes Ribeiro de Lima, no bairro Santa Helena.

JUSTIFICATIVA

Senhor Prefeito, esta situação persiste há um longo período, representando um sério risco à saúde pública, uma vez que a água parada favorece a reprodução do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da dengue e de outras doenças.

Portanto, é imprescindível que o setor competente realize um estudo detalhado e adote medidas eficazes para solucionar esse problema, garantindo a segurança e o bem-estar da comunidade local.

Desta forma, certa de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos.

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2024.

MARIA DE FÁTIMA DE CAMPOS NUNES

Vereadora – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Plenário Vereador Orlando Estevam de Oliveira

Rua Cel. Moraes Cunha, 457, Centro, CEP: 18.185-000
Telefone: (15)3278-1354/2388 | email: cmpilardosul@hotmail.com | www.camarapilardosul.sp.gov.br



FOTO DA INDICAÇÃO Nº 38/2024

