



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

Plenário Vereador Orlando Estevam de Oliveira

Rua Cel. Moraes Cunha, 457, Centro, CEP: 18.185-000  
Telefone: (15)3278-1354/2388 | email: cmpilardosul@hotmail.com | www.camarapilardosul.sp.gov.br



## **INDICAÇÃO Nº 280/2024**

O vereador que subscreve nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno:

**Indica ao Senhor Prefeito para que, junto ao setor competente, realize a limpeza e adote medidas para solucionar o acúmulo de barro nas canaletas da faixa elevada da Avenida Santos Dumont.**

### **JUSTIFICATIVA**

Senhor Prefeito, a Avenida Santos Dumont, sendo uma importante via urbana, enfrenta problemas sérios de acúmulo de barro nas canaletas da faixa elevada. Este acúmulo prejudica o escoamento adequado das águas pluviais, comprometendo a segurança viária, especialmente em períodos chuvosos, e aumentando o risco de acidentes. Além disso, a água da chuva está invadindo as residências no entorno da avenida, causando transtornos aos moradores.

Portanto, é crucial realizar uma limpeza eficiente, um estudo detalhado para identificar as causas do problema e adotar medidas preventivas e corretivas para garantir a segurança e a funcionalidade da via.

Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos.

Sala de Sessões, 15 de julho de 2024.

**SILVIO TSUTOMU YASUDA**

Vereador – PSD