

Câmara Municipal de Pilar do Sul



INDICAÇÃO 688/2017

Os vereadores, que esta subscrevem em conformidade com as normas regimentais vigentes, requerem nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Regimento Interno a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Antônio José Pereira.

Indicamos ao Senhor Prefeito juntamente com a setor competente que realize um estudo para solucionar o problema de acúmulo de água na Av. Dom Lúcio Antunes de Souza, mais precisamente no cruzamento com a R. Coronel Moraes Cunha.

JUSTIFICATIVA

Senhor Prefeito, justifica-se este pleito pois em visita ao local, constatamos que periodicamente há o acúmulo de água e poças no referido cruzamento, danificando o asfalto com início de rachaduras e também causando transtornos ao comércio local e aos pedestres que se utilizam dessa via. Sugerimos que implante uma canaleta de escoamento de água em uma das extremidades, assim como realize o nivelamento do asfalto, para que não fique com queda em somente um dos lados, o que ocorre atualmente.

Seguem fotos do local para melhor entendimento.

Desta forma, certos de podermos contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento deste pleito, desde já nossos agradecimentos.

Sala das Sessões, 01 de dezembro de 2017.

MARCOS FÁBIO WILL DOS SANTOS

Vereador-PDT

AGNALDO SILVESTRE DA CRUZ

Vereador-PDT

JORGE TAKASHI IRIYAMA

Vereador-PDT



