



INDICAÇÃO 198/2018

O vereador, que esta subscreve em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer nos termos do parágrafo único do Artigo 290 do Regimento Interno a leitura na íntegra da presente indicação e seu posterior envio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Antônio José Pereira.

Indico ao Senhor Prefeito para que junto ao Departamento de Trânsito do Município, realize a implantação de redutores de velocidade e de placas de sinalização na Rodovia Nestor Fogaça, entre o Km 158 e Km 159, na intersecção com a Estrada Eliza Maria de Almeida Brasília (PLS 473-I)

JUSTIFICATIVA

Senhor Prefeito, justifica-se este pleito pois percorrendo a referida via, pude notar a necessidade da implantação de redutores de velocidade e de uma melhor sinalização no local, e todos sabemos que a Rodovia Nestor Fogaça é uma via de grande fluxo de veículos, interligando o Município de Pilar do Sul a São Miguel Arcanjo, e justamente neste ponto a entrada de veículos é intensa se tornando um local perigoso, podendo a vir causar futuros acidentes, como já ocorrido no ano de 2017 com vítima fatal.

Seguem fotos do local para melhor entendimento.

Desta forma, certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência para o atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2018.

LUIZ ANTONIO BRISOLA
Vereador-PSDB

Google Maps 2541 Rod. Nestor Fogaça



Captura da imagem: out 2015 © 2018 Google


São Paulo



Street View - out 2015



Google Maps 2543 Rod. Nestor Fogaça



Captura da imagem: out 2015 © 2018 Google

São Paulo



Street View - out 2015

