



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL/SP

Poder Legislativo Forte e Atuante

INDICAÇÃO 045/2012

MESA DIRETORA

2011/2012

Presidente

Evandro de Macedo Carvalho

Vice-Presidente

Miguel Pereira Domingues

1º Secretário

Roberto Toshimi Kuroiwa

2º Secretário

Marcos Augusto de Gois Vieira

VEREADORES

Brasilino Brisola Sobrinho

Evandro Gomes dos Santos

Luiz Antonio Brisola

Marcos Fábio M. dos Santos

Nivaldo Gomes da Silva

SUPLENTE

Enivaldo Dias de Almeida

ADMINISTRAÇÃO

DIRETOR ADM. E DE FINANÇAS

José Bento de Almeida Rosa

DIRETOR JURÍDICO

Rogério Maciel

ASSESSOR PARLAMENTAR

Anderson Luiz

O Vereador que este subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer que seja enviado ao Exmo. Sr. Antonio José Pereira, DD. Prefeito Municipal, a seguinte indicação:

Indico ao Senhor Prefeito, para que junto a Secretaria competente providencie a reforma e a colocação de corrimão na Ponte localizada na Estrada PLS 349 Bairro Dois Portões/Vieira.


JUSTIFICATIVA

Senhor Prefeito, a referida Ponte necessita de serviços de recuperação em razão do seu estado precário, tanto no madeiramento bem como na sua sustentação, como se observa nas fotos em anexo. Para tanto, é preciso efetuar uma análise nos pranchões e verificar o estado das toras de madeiras que dão sustentação aos pranchões, pois as mesmas é que garantem a segurança de tráfego.

Senhor Prefeito, a preocupação maior é com relação ao ônibus escolar, por ser pesado, os pais temem por acidentes e pela falta de segurança que todos os dias seus filhos enfrentam. É necessário ainda a colocação de um corrimão aumentando a segurança, principalmente de pedestres que também utilizam a referida ponte. Anexos fotos do local.

Portanto, Certo de poder contar com a colaboração de V. Exa. Para o atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos.

Sala das Sessões, 19 de Março de 2012.


Luiz Antonio Brisola
Vereador

