



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 410/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3922/2019

Pilar do Sul, 27 de junho de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 157/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos prestados pela Associação da Santa Casa de Misericórdia de Pilar do Sul acerca da limpeza da caixa d'água da unidade.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

MARCO AURELIO SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL - SP

Câmara Municipal de Pilar do Sul
<http://www.camarapilardosul.sp.gov.br/>



Protocolo N.º 0445-2019
Recebido do Executivo 0257-2019

28/06/2019 16:26:01

PROTOCOLO

Pilar do Sul, 18 de junho de 2019.

Ofício nº 69/2019 Valdinei de Carvalho/jpn

Protocolo 4103/19

19 JUN. 2019

Ao

Ass: Salvella

Ilustríssimo Prefeito Municipal de Pilar do Sul

Marco Aurélio Soares

Vimos através desta responder o ofício s/n, referente ao Processo Administrativo nº 3922/2019, datado de 13 de junho de 2019.

Em virtude dos questionamentos do requerimento nº 157/2019, apresentados pela Câmara Municipal de Pilar do Sul, segue em anexo, cópia dos 3 (três) últimos Certificados de Garantia expedidos pela empresa Ambiental Controle Integrado de Pragas, responsável pela limpeza e manutenção da caixa d'água da Santa Casa de Misericórdia de Pilar do Sul.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente



VALDINEI DE CARVALHO
Provedor

Certificado de Garantia

Certificamos que este estabelecimento está participando do Gerenciamento de Controle Integrado de Pragas, de acordo com o estabelecido nas normas regulamentadoras da ANVISA Agência da Vigilância Sanitária.

Identificação do Local Tratado

ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PILAR DO SUL
CNPJ 50.819.580/0001-11

Endereço: Av. Papa João XXIII, S/N.
Contato: Sr. Sergio

Cidade: Pilar do Sul Estado: SP
Tel.: (15) 99668-2110

Tratamento Executado

Proposta	Data do Tratamento	Início	Término	Validade
00310	15/03/2019	15:00	17:00	15/09/2019

Locais Tratados

Limpeza da caixa d'água por:

- Esgotamento parcial
- Fricção com bucha das paredes, fundo e bóia da caixa d'água
- Esgotamento total
- Enxague das paredes, fundo e bóia da caixa d'água com solução de Dicloroisocianurato de sódio a [100 ppm]
- Esgotamento total
- Recabastecimento

Fabricante: Hidroall do Brasil Ltda

Princípio Ativo	Diluyente	Concentração	Reg. Minist. Saúde
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO	Aditivos 49%	51%	N 3.0896.0027.001-5
Equipamento	Aplicação	Vol. Aplicado	Qtde.
6-Balde	Enxague	60 l	4 tablete(s) 5g

Composição química: dicloroisocianurato de sódio anidro
Antídoto e tratamento: Enxague por 15 minutos.

Áreas tratadas

Limpeza de caixa d'água.

Dr. René Schneider Lourenço CRMV - SP 10638
Responsável Técnico

Cláudia Renata da Silva
Enxague
09/03/2019

Emergência 15 99789-5844
Centro de Informação Toxicológica: 0800 722 6001

Certificado de Garantia

Certificamos que este estabelecimento está participando do Gerenciamento de Controle Integrado de Pragas, de acordo com o estabelecido nas normas regulamentadoras da ANVISA Agência da Vigilância Sanitária.

Identificação do Local Tratado

ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PILAR DO SUL
CNPJ 50.819.580/0001-11

Endereço: Av. Papa João XXIII, sn
Responsável legal: Sr. Sergio

Cidade: Piedade Estado: SP
tel: (15) 99668-2110

Tratamento Executado

Proposta	Data do Tratamento	Início	Término	Validade
00310	17/09/2018	15:00	17:00	17/03/2019

Locais Tratados

Limpeza da caixa d'água por:

- Esgotamento parcial
- Fricção com bucha das paredes, fundo e bóia da caixa d'água
- Esgotamento total
- Enxague das paredes, fundo e bóia da caixa d'água com solução de Dicloroisocianurato de sódio a [100 ppm]
- Esgotamento total
- Reabastecimento


Fabricante: Hidroall do Brasil Ltda

Princípio Ativo	Diluyente	Concentração	Reg. Minist. Saúde
Dicloroisocianurato de sódio	Aditivos 49%	51%	N 3.0896.0027.001-5
Equipamento	Aplicação	Vol. Aplicado	Qtde.
Balde	Enxague	60 l	4 tablete(s) 5g

Composição química: dicloroisocianurato de sódio anidro
Antídoto e tratamento: Enxague por 15 minutos.

Áreas tratadas

Limpeza de caixa d'água.


Dr. René Schaeider Lourenço CRMV - SP 10638
Responsável Técnico

Emergência 15 99789-5844



Certificado de Garantia

Certificamos que este estabelecimento está participando do Gerenciamento de Controle Integrado de Pragas, de acordo com o estabelecido nas normas regulamentadoras da ANVISA Agência da Vigilância Sanitária.

Identificação do Local Tratado

ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PILAR DO SUL
CNPJ 50.819.580/0001-11

Endereço: Av. Papa João XXIII, sn
Responsável legal: Sr. Sergio

Cidade: Piedade Estado: SP
tel: (15) 99668-2110

Tratamento Executado

Proposta	Data do Tratamento	Início	Término	Validade
00310	21/03/2018	15:00	17:00	17/09/2018

Locais Tratados

- Limpeza da caixa d'água por:
- Esgotamento parcial
 - Fricção com bucha das paredes, fundo e bóia da caixa d'água
 - Esgotamento total
 - Enxague das paredes, fundo e bóia da caixa d'água com solução de Dicloroisocianurato de sódio a [100 ppm]
 - Esgotamento total
 - Reabastecimento

Fabricante: Hidroall do Brasil Ltda

Princípio Ativo	Diluyente	Concentração	Reg. Minist. Saúde
Dicloroisocianurato de sódio	Aditivos 49%	51%	N 3.0896.0027.001-5
Equipamento	Aplicação	Vol. Aplicado	Qtde.
Balde	Enxague	60 l	4 tablete(s) 5g

Composição química: dicloroisocianurato de sódio anidro
Antídoto e tratamento: Enxague por 15 minutos.

Áreas tratadas

Limpeza de caixa d'água.

Dr. René Schneider Lourenço CRMV - SP 10638
Responsável Técnico

Emergência 15 99789-5844

Carimbo Rápido de Resposta
Código 183541