

Câmara Municipal de Pilar do Sul

Câmara Municipal de Pilar do Sul
http://www.camarapilardosul.sp.gov.br/

Protocolo N.º 0565-2019

Documentos Internos 0025-2019

10/09/2019 14:37:19

Paulo Enrico

PROTOCOLO

PLANILHA DE VISTORIA DE VEÍCULO

TIPO:	MARCA:	MODELO:	ANO/MODELO:											
	FIAT	UNO MILLE FLEX 2P	2008											
COR:	PLACA:	QUILOMETRAGEM:	AValiação:											
BRANCO	DKI0029	120277	BOM											
CHASSIS:	MOTOR:													
98D15802786149337	J46E0118312002													
LEGENDA: B=BOM R=REGULAR I=IRRECUPERÁVEL F=FALTANDO														
ITENS	B	R	I	F	ITENS	B	R	I	F	ITENS	B	R	I	F
1- MOTOR	1				9- FREIOS					Bancos dianteiros				
2- ALIMENTAÇÃO					Aros	1				Tetos e laterais				
Filtro de ar	1				Pneu	1				Bancos traseiros				
Filtro Combust.	1				Estepe					Tapetes				
Óleo Câter	1				Outros	1								
Filtro de óleo	1				10- IGNIÇÃO					14- VIDROS				
3- ARREFECIMENTO					Chaves	1				Dianteiro		X		
Sistema de água	1				Velas	1				Traseiros	1			
Sistema de ar	1				Bobina	1				Laterais				
Radiador	1				11- EQUIPAMENTO ELÉTRICO					Espelhos retrovisores	1			
4- TRANSMISSÃO					Dinamo/alternador	1				15- LATARIA				
Caixa marcha	1				Bateria	1				Portas				
										Para-lamas				
Caixa Transm.	1				Fiação					Para-choques				
Diferencial	1				Regulador					Capuz				
5- EMBREAGEM					Lanterna					Teto				
6- SUSPENSÃO					Faróis					16- FERRAMENTAS				
Eixo dianteiro	1				Buzina					17-EXTINTOR				
										18 TRIANGULO				
Eixo traseiro	1				Sinaleira de direção					19- CINTO DE SEGURANÇA				
Molas	1				Limpeza de para-brisas	1				20- PARA SOL				
Amortecedores	1				12- INSTRUMENTOS					21- PINTURA				
7- DIREÇÃO					Velocímetro	1				22- MACACO				
Volante	1				Marcador/Gasolina	1				23 - CHAVE DE RODA				
Caixa de direção	1				Marcador/óleo	1				24 - AR CONDICIONADO				
Braços de direção	1				Marcador/temperatura	1				25- SOM				
8- RODAS					13-ESTOFADOS/FORRO									

Assinatura:

Orlando Estevam de Oliveira


Plenário Vereador Orlando Estevam de Oliveira | Rua Cel. Moraes Cunha, 457, Centro, CEP: 18.185-000

Telefax: (15)3278-1354/2388 | email: cmpilardosul@hotmail.com | Site: camarapilardosul.sp.gov.br

Sessões todas as terças-feiras às 19h30min



Câmara Municipal de Pilar do Sul



OBSERVAÇÕES/REQUISIÇÕES:

VEÍCULO FIAT UNO PLACAS: DKI 0029

* PARABRISA COM BATIDA DE PEDRA, MAS NÃO ATRA-
PALHA A VISÃO.

* SOM AS VEZES NÃO FUNCIONA

DATA: 10/09/2019
ASS. Orlando Estevam de Oliveira



PLANILHA DE VISTORIA DE VEÍCULO

TIPO:	MARCA:	MODELO:	ANO/MODELO:
	PEUGEOT	408 ALLURE	2012/2013
COR:	PLACA:	QUILOMETRAGEM:	AVALIAÇÃO:
PRETA	EOB 6052	164 659	BOM
CHASSIS:	MOTOR:		
8AD4DREJVDG003566	J0XNJ10J20J56		

LEGENDA:					B=BOM					R=REGULAR					I=IRRECUPERÁVEL					F=FALTANDO				
ITENS		B	R	I	F	ITENS		B	R	I	F	ITENS		B	R	I	F							
1- MOTOR						9- FREIOS						Bancos dianteiros												
2- ALIMENTAÇÃO						Aros						Tetos e laterais												
Filtro de ar						Pneu						Bancos traseiros												
Filtro Combust.						Estepe						Tapetes												
Óleo Câter						Outros																		
Filtro de óleo						10- IGNIÇÃO						14- VIDROS												
3- ARREFECIMENTO						Chaves						Dianteiro			X									
Sistema de água						Velas						Traseiros												
Sistema de ar						Bobina						Laterais												
Radiador						11- EQUIPAMENTO ELÉTRICO						Espelhos retrovisores												
4- TRANSMISSÃO						Dinamo/alternador						15- LATARIA												
Caixa marcha						Bateria						Portas												
												Para-lamas												
Caixa Transm.						Fiação						Para-choques												
Diferencial						Regulador						Capuz												
5- EMBREAGEM						Lanterna						Teto												
6- SUSPENSÃO						Faróis						16- FERRAMENTAS												
Eixo dianteiro						Buzina						17-EXTINTOR												
												18 TRIANGULO												
Eixo traseiro						Sinaleira de direção						19- CINTO DE SEGURANÇA												
Molas						Limpeza de para-brisas						20- PARA SOL												
Amortecedores						12- INSTRUMENTOS						21- PINTURA			X									
7- DIREÇÃO						Velocímetro						22- MACACO												
Volante						Marcador/Gasolina						23 - CHAVE DE RODA												
Caixa de direção						Marcador/óleo						24 - AR CONDICIONADO												
Braços de direção						Marcador/temperatura						25- SOM												
8- RODAS						13-ESTOFADOS/FORRO																		

Assinatura:

Orlando da Silva Oliveira



OBSERVAÇÕES/REQUISIÇÕES:


VEÍCULO PEUGEOT PLACAS: EOB6052

* PINTURA COM RISCOS

* PARABRISAS COM BATIDA DE PEDRA, QUE NÃO ATRAPA
LHA A VISÃO.

DATA: 10/09/2019

ASS. Jonas da Costa Oliveira



PLANILHA DE VISTORIA DE VEÍCULO

TIPO:	MARCA:	MODELO:	ANO/MODELO:
	GM	CORSA SEDAN MAXX	2007/2008
COR:	PLACA:	QUILOMETRAGEM:	AValiação:
PRETA	KI 0025	253126	BOM
CHASSIS:	MOTOR:		
9BGXH19808C J53825	P40036734		

LEGENDA: B=BOM R=REGULAR I=IRRECUPERÁVEL F=FALTANDO

ITENS	B	R	I	F	ITENS	B	R	I	F	ITENS	B	R	I	F
1- MOTOR		X			9- FREIOS					Bancos dianteiros		X		
2- ALIMENTAÇÃO					Aros					Tetos e laterais				
Filtro de ar					Pneu					Bancos traseiros				
Filtro Combust.					Estepe					Tapetes				
Óleo Câter					Outros									
Filtro de óleo					10- IGNIÇÃO					14- VIDROS				
3- ARREFECIMENTO					Chaves					Dianteiro				
Sistema de água					Velas					Traseiros				
Sistema de ar					Bobina					Laterais				
Radiador					11- EQUIPAMENTO ELÉTRICO					Espelhos retrovisores				
4- TRANSMISSÃO					Dinamo/alternador					15- LATARIA				
Caixa marcha					Bateria					Portas				
										Para-lamas				
Caixa Transm.					Fiação					Para-choques				
Diferencial					Regulador					Capuz				
5- EMBREAGEM					Lanterna					Teto				
6- SUSPENSÃO					Faróis					16- FERRAMENTAS				
Eixo dianteiro					Buzina					17-EXTINTOR				
Eixo traseiro					Sinaleira de direção					18 TRIANGULO				
Molas					Limpeza de para-brisas					19- CINTO DE SEGURANÇA				
Amortecedores					12- INSTRUMENTOS					20- PARA SOL				
7- DIREÇÃO					Velocímetro					21- PINTURA		X		
Volante					Marcador/Gasolina					22- MACACO				
Caixa de direção					Marcador/óleo					23 - CHAVE DE RODA				
Braços de direção					Marcador/temperatura					24 - AR CONDICIONADO				
8- RODAS					13-ESTOFADOS/FORRO					25- SOM		X		

Assinatura:

Renato dos Santos Oliveira



OBSERVAÇÕES/REQUISIÇÕES:

VEÍCULO GM CORSA SEDAN MAXX PLACAS: DKI0025

* PINTURA DO VEÍCULO COM BASTANTE RISCOS

* BANCO DIANTEIRO UM POUCO DESGASTADOS

* ALTO FALANTE COM BASTANTE CHIADO

* AR CONDICIONADO ESTRAGADO

DATA:

ASS:

10/09/2019
Orlando Estevam de Oliveira